നം. സി1/13688/റ്റിസി/2011

ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണറേറ്റ്, കേരളം,
ട്രാൻസ് ടവേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം,
തീയതി 05.08.2011

പ്രേഷകൻ

ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ,
തിരുവനന്തപുരം

സ്വീകർത്താവ്

എല്ലാ ഡെപ്യൂട്ടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർമാർക്കും
എല്ലാ റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർമാർക്കും
എല്ലാ ജോയിന്റ് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർമാർക്കും.

സർ,

വിഷയം: മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് - വാഹനങ്ങളിൽ അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങളുടെ അഭാവം അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്ന പത്രവാർത്ത - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:- 17.07.2011 തീയതിയിൽ മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പത്രവാർത്ത സംബന്ധിച്ച്.

സൂചനയിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. സൂചന പ്രകാരമുള്ള പത്രവാർത്തയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു വാഹനം അഗ്നിക്കിരയാകുന്നു എന്നാണ്. വാഹനങ്ങളിൽ അഗ്നിശമന യന്ത്രങ്ങളുടെ കുറവ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കാരണമാകുന്നു എന്നും വാർത്തയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. 1989-ലെ കേരള മോട്ടോർ വാഹന ചട്ടം 288 അനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങളിൽ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വീഷർ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ചട്ടം കർശനമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഇതിനാൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഒപ്പ്
സീനിയർ ഡി.റ്റി.സി. (ടാക്സേഷൻ),
ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർക്കുവേണ്ടി

അംഗീകാരത്തോടെ,

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്.

എസ്.എം