

"കേരളാർട്ട് കമ്മീഷണറി"

നമ്പർ.ഡി.4/ഇ-13002/എസ്റ്റി.എ./2016

ഡാൻസോർട്ട് കമ്മീഷണറി, കേരളം,

ഒരു നില അംഗ് സബ്ജെക്ട്, വഴിക്കാർ, തെക്കുകാട്-പി.ഒ തിരുവനന്തപുരം - 14,

[ഫോൺ 0471-2333337/2333317 ഫോൺ 0471-2333314]

[www.mvd.kerala.gov.in](http://www.mvd.kerala.gov.in) [ഈ-മെയിൽ - [toffice@keralamvd.gov.in](mailto:toffice@keralamvd.gov.in)]

തീയതി, 04.10.2016.

പ്രൗഢകൾ,

ഡാൻസോർട്ട് കമ്മീഷണറി,  
തിരുവനന്തപുരം.

സീകർത്താവ്,

ഡെപ്പറ്റീം ഡാൻസോർട്ട് കമ്മീഷണറിമാർ,  
രീജിയണൽ ഡാൻസോർട്ട് ഓഫീസർമാർ,  
എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് രീജിയണൽ ഡാൻസോർട്ട് ഓഫീസർമാർ,  
ജോയിസ്റ്റ് രീജിയണൽ ഡാൻസോർട്ട് ഓഫീസർമാർ.

സർ,

വിഷയം :- **മോട്ടാർ വഹന വകുപ്പ്** — പൊതു ജനങ്ങളുടെ നിരന്തര പരാതി —  
ബന്ധുക്കളുടെ മരണപ്പാച്ചിൽ - അപകട മരണങ്ങൾ - പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ-  
സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന :- ശ്രീ. സി.എക്സ്.കബൂർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മരണിയ്ക്കുന്ന 1.10.2016-ന് നൽകിയ പരാതി.

കേരളത്തിൽ റോധപകടങ്ങളും അതിനാൽ സംഭവിയ്ക്കുന്ന ഭാര്യാ മരണങ്ങളും മാരക  
പരിക്കെള്ളും ദിനമുതലി വർദ്ധിച്ചവയെന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മോട്ടാർ വഹന വകുപ്പിന്റെ വലിയ  
ഭോതിൽ പരാതി ഉയരതന്നുണ്ട്. കബൂർലിലും, തച്ചേ ചൊവുലിലും, തിരുവനന്തപുരത്തും, മാരായമുട്ടും,  
കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സംഭവിച്ച ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ആശങ്ക  
ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിയമ പ്രകാരം ബന്ധുകൾ വേഗപൂർണ്ണമാക്കിയിട്ട് 65 കിലോമീറ്റർ/ മണിയ്ക്കിൽ തുടാതു  
വേഗതയിൽ നഗരത്തിനു പുറത്തും, 35 കിലോമീറ്റർ/മണിയ്ക്കിൽ തുടാതു വേഗതയിൽ നഗരത്തിലും  
ഓടാൻ പട്ടണത്തിൽ. എന്നാൽ, ഇത്തും കാറ്റിൽ പറത്തി ബന്ധുകൾ മരണപ്പാച്ചിൽ നടത്തി ദിനമും  
അപകടം വരുത്തുന്നതിന് നിയമപാലനം കായുന്നത് വലിയൊരു കാരണമാക്കുന്നു.

അപകട സമയത്ത് ധാരക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയമത്തിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള  
'സുരക്ഷാവാതിൽ ഇത്തരുതകിട് വെച്ച് അടച്ച് ഔട്ടന്നതും, സ്ഥിരമായി അടച്ച് പൂട്ടന്നതും അപകട  
സമയത്ത് ധാരക്കാരുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമാക്കുന്നു. ബന്ധുകൾ ദ്രോഷട്ടുകൾ തുറന്ന്  
കെട്ടിവെച്ച് ഔട്ടന്നതുകൊണ്ട് ധാരക്കാർ തെരിച്ചുവിഴുന്നതുകാരണം അപകടമരണം സംഭവിയ്ക്കുന്നതും  
റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം നിയമ വിജ്ഞപ്പാരുങ്ങൾ സ്ഥിരമായി മോട്ടാർ വഹന  
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നടക്കവോൾ കാര്യക്ഷമമായ നടപടിയിലൂടെ അവ തടഞ്ഞ് ജനങ്ങളുടെ

ആയതിനാൽ, എല്ലാ റിജിയണൽ ടാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർമാരും, ജോയിന്റ് റിജിയണൽ ടാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർമാരും അവരവരുടെ മേഖലയിൽ ഒട്ടനാ ബന്ധുകൾ അപകട രഹിതമായി സുരക്ഷിത വേഗതയിൽ മാത്രം സർവ്വീസ് നടത്തുന്നതോ എന്ന് ഇടയിട നേരിട്ട് പരിശോധനകൾ നടത്തി ഉറപ്പാക്കണം. ബന്ധുക്കൾ സന്ദർശിച്ച് ബന്ധുകളുടെ കാര്യക്ഷമതയും ബോർകൾ, സുരക്ഷാ വാതിൽ, വേഗപൂട്ട് എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തണം. റിഡർകളുടെ സഹായത്തോടെ അമീത വേഗതയെടുക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെ അപ്രതീക്ഷിതമായ സമയത്തും, സമലത്തും മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തുകവഴി വേഗത നിയന്ത്രിക്കുന്നാകും. അമീത വേഗത പിടിയ്ക്കുന്ന കേസുകളിൽ ലൈസൻസ് അധ്യാധുമാക്കുന്ന നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ഇത് പരസ്യപ്പെട്ടതുകയും ചെയ്യുന്നതും അപകടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടാൽ സർക്കാർ 21/2008 അമോസർച്ച് നടപടി കർശനമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും അപകടം കരുത്തും സഹായിക്കും.


വാഹനാപകടങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്ന തരത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ ഓട്ടിയ്ക്കുന്നത് പരിശോധിച്ച് നടപടിയെടുത്ത് അപകടം കരുത്തും മോട്ടാർ വാഹന വകുപ്പിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ആത്മാർത്ഥമായി നിബോധാൻ സ്ഥിരമായി എല്ലാ റിജിയണൽ ടാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർമാരും തയ്യാറായുകയും ഇക്കാര്യം ബൈപ്പട്ടി ടാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർമാർ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ഉടനടി ചെയ്യുണ്ടതും, ഇക്കാര്യത്തിൽ കൈക്കൊണ്ട നടപടികൾ 14 ദിവസത്തിനകം ടാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുണ്ടതുമാണ്.

വിശ്വസ്തയോടെ,

(ഒപ്പ്)

ടാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ

അംഗീകാരത്തോടെ,

  
സിനിത്രൻ സുരേഷ്

