

നമ്പർ. 45/832/2016/ഗ്.സി.

ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണറേറ്റ്, കേരളം,

മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്, വടക്കൻ റോഡ്, മൈസൂർ ഹിൽ കിരണനഗരം - 14.

[☎ 0471-2333337/2333317 ഫാക്സ് 0471-2333314]

www.mvd.kerala.gov.in [ഇമെയിൽ: office@keralamvd.gov.in]

തീയതി: 15-03-2016

പ്രേക്ഷകൻ,

ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ,
തിരുവനന്തപുരം.

സീകർത്താവ്,

എല്ലാ റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർമാർക്കും,
എല്ലാ ജോയിന്റ് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർമാർക്കും.

സർ,

വിഷയം :- **മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്** - പെരുമ്പാവൂർ സബ് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ വിജിലൻസ് നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ ക്രമക്കേടുകൾ - ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ക്ഷമത - നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന :- സർക്കാർ കത്ത് നം. 14056/സി3/2015/ഗതാഗതം തീയതി 05-01-2016.

പെരുമ്പാവൂർ സബ് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ അവിടെ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പല വാഹനങ്ങളും തീർത്തും സുരക്ഷിതാവസ്ഥയിലുള്ളവയല്ലായെന്ന് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. ഇത്തരം വാഹനങ്ങളിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും ഗ്രൗണ്ട്റോഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും സുരക്ഷിതമല്ല. അത്തരം വാഹനങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അപകടത്തിൽപ്പെടാനും അപകടം ഉണ്ടാകാനും ഇടയുണ്ട്.


ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതാവസ്ഥയിലുള്ളതായിരിക്കണമെന്ന് എല്ലാ റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർമാരും/ജോയിന്റ് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർമാരും ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. യാതൊരു സാഹചര്യത്തിലും സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുള്ളതും പഴക്കം ചെന്നതുമായ വാഹനങ്ങൾ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് നിർദ്ദേശിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

(ഒപ്പ്)

ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ

അംഗീകാരത്തോടെ,


11/4/16

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്.

501
29/3/16